

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bálványos Képviselő-testületének 2018. július 20-i NYILVÁNOS üléséről.

Jelen vannak: Sebestyén Gyula polgármester, Horváth Zoltán alpolgármester, Barna János, Fliszárné Tóth Zsuzsanna képviselők

Meghívottak: Kissné Bolha Andrea főtanácsos, dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából

Távol maradt: Bognár Viktória képviselő (igazoltan)

Sebestyén Gyula polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A kiküldött meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását javasolta:

1. *Döntés vis maior kérelem benyújtásáról*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2018. (VII.20.) Kt.határozata

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 20-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. *Döntés vis maior kérelem benyújtásáról*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1./ *Döntés vis maior kérelem benyújtásáról*
Előadó: Sebestyén Gyula polgármester

1. számú előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Sebestyén Gyula polgármester: Ismertette az előterjesztést és a szakértői véleményt. Tájékoztatta a testületet, hogy a vis maior kár felmérés, szakmai tanácsadás és szakvélemény készítésére vonatkozó megbízási szerződést is jóvá kell hagyni. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kéri a testületet, hogy hozza meg döntését először a megbízási szerződés jóváhagyásáról. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2018. (VII.20.) Kt.határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Endrédi János szellemi szabadfoglalkozású mérnök (7400 Kaposvár, Kanizsai u.74.) által a 2018. június 7-én bekövetkezett útburkolatokban, árokburkolatban okozott vis maior kár felmérés, szakmai tanácsadás és szakvélemény készítésére 250.000,- Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartalékának a terhére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester
Határidő: értelem szerint

Sebestyén Gyula polgármester: kéri a testületet, hogy hozza meg döntését a vis maior kérelem benyújtásáról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Bálványos Község Képviselő-testületének
84/2018. (VII.20.) Kt. határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 7-én bekövetkezett útburkolatokban, árokburkolatban okozott vis maior károk helyreállítására

1. *vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be a*
 - a. *Dózsa György utca (239/1 hrsz) a feltöltődött törmelékes földpadka gréderes lenyesésére, a kikerült anyag elszállításával az árok feliszaposodás helyreállítására, a vízelvezető árok gépi kotrására, hordalék elszállítására,*
 - b. *Temetőhöz vezető út (54 hrsz) földpadka lenyesésére, burkolati kátyúk megszüntetésére zúzott kővel aszfaltanyaggal, útpálya profilalakítására, keresztirányú víz elvezetéshez rácsos folyókatisztításra, pályatisztításra és bitumen emulziós permetezésre, AC11 aszfaltburkolat gépi erővel történő terítésére, behengerelésére, utakot kotrással való helyreállításra, javított földpadka készítésére.*
 - c. *A Dózsa György utca, Temetőhöz vezető út (239/1 hrsz, 54 hrsz) szakvélemény készítésére,*
 - d. *A Dózsa György utca, Temetőhöz vezető út (239/1 hrsz, 54 hrsz) műszaki ellenőrzés költségére.*
2. *A képviselő-testület nyilatkozik, hogy káreseményekhez kapcsolódó ingatlanokra vonatkozóan biztosítással nem rendelkezik.*
3. *A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.*
4. *A képviselő-testület nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet csak részben tudja megoldani, ezért a vis maior keret terhére támogatást kér. A szakértői vélemény figyelembe vételével a megállapított helyreállítási költségvetés az alábbiak szerint alakul:*

a.) <i>a helyreállítási összköltsége:</i>	<i>15.645.473,- Ft</i>
b.) <i>az igényelt támogatás összege:</i>	<i>14.080.925,- Ft,</i>
c.) <i>a saját erő összege:</i>	<i>1.564.548,- Ft</i>
5. *A képviselő-testület nyilatkozik, hogy*
 - *adósságrendezési eljárás alatt nem áll,*
 - *a helyreállítási munkákkal kapcsolatban még nem nyújtott be pályázatot,*


- a műszaki szakértő független az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester


Határidő: 2018. július 23.

Az elhangzottakat követően Sebestyén Gyula polgármester a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.


Sebestyén Gyula
polgármester




Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezető
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző megbízásából

Bálványos Község Polgármesterétől
8614 Bálványos, Kossuth u 68.sz
Tel.. 84/365-031

MEGHÍVÓ

Bálványos Község Képviselő-testülete
2018. július 20-án (pénteken) 11 órakor
képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. *Döntés vis maior kérelem benyújtásáról*
Előadó: *Sebestyén Gyula polgármester*

Zárt ülés

2. *Települési támogatási kérelem elbírálása*
Előadó: *Kissné Bolha Andrea főtanácsos*

Bálványos, 2018. július 13.



Sebestyén Gyula
Sebestyén Gyula
polgármester

Jelenléti ív

Bálványos Község Képviselő-testületének 2018. július 20- nyilvános ülésére

Sebestyén Gyula

polgármester

Sebestyén Gyula

Horváth Zoltán

alpolgármester

Horváth Zoltán

Barna János

képviselő

Barna János

Bognár Viktória

képviselő

Fliszárné Tóth Zsuzsanna képviselő

Fliszárné Tóth Zsuzsanna

Meghívottak:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

Dr. Nagy Ildikó

Kissné Bolha Andrea főtanácsos

Kissné Bolha Andrea



SZAKMAI VÉLEMÉNY

**Bálványos községben 2018 június 7.-én bekövetkezett
útburkolatokban, árokburkolatban és hídban okozott vis maior károk
felméréséről és helyreállítási javaslatáról.**

Készítette: Endrédi János
okl. mérnök, okl. szakmérnök
Szakértői eng.: SZÉM-1/14-0019

-2018-



S Z A K M A I V É L E M É N Y

Bálványos községben 2018 június 7.-én bekövetkezett útburkolatokban, árokburkolatban és hídban okozott vis maior károk felméréséről és helyreállítási javaslatáról.

A., Előzmények, helyzetfeltárás, helyszíni megállapítások.

Bálványos község a Külső Somogyi Domszágon a Jaba patak vízgyűjtő területéhez tartozó részén helyezkedik el. A község felesleges csapadékvizét a Bálványosi patak vezeti el a Jaba patak felé.

A falura nem jellemző az egyutcás kiépítés, a lakott beépített részek között nagy a szintkülönbség. Ez a domborzati miatt alakult így ki. Ezért a területen elfolyó csapadékvizek jelentősen felgyorsulnak és mozgási energiájukkal kimosásokat okoznak a környezetükben lévő útburkolatokban és árkokban. A lefolyó csapadékvíz telítődik törmelékekkel, sárral iszappal melyet a mélyterületeken mint hordalékot az elfolyó víz lerakja feltöltve árkot, átereszeket. A község utcái nagyjából É-D irányban elnyúltak és ezekre rövid, de meredek mellékutcák alakultak ki.

Beépítettség szerint a fő utca (Kossuth Lajos utca) és a Petőfi utca zárt sorú kétoldali, míg a Dózsa György utca egyoldali beépítettségű.

A falu település-szerkezetileg megőrizte szabadon álló családi házas jellegű szerkezetileg alkalmazkodva a domborzati viszonyokhoz. A jelentősebb időszakos vízfolyás csak a Dózsa György utcában alakult ki.

A terület „alapkőzete” pannon homok és agyagos üledékből áll. Ezen az „összleten” változó vastagságú löszös rétegek vannak változó iszap és agyagtartalommal. Nedvességtartalmuk változó. A felszín alatti rétegekben feltételezhető vízszivárgás, a talajvíz ezért közel van a lejtők mentén a felszínhez. A terület erózióveszélyes.

A kérdéses napon, de megállapítható, hogy május, június, hónapokban több alkalommal is a Balaton körzetében rendkívüli zivataros tevékenység vonult át, mely a települést is érintette. A vihar mozgásiránya ÉNy.-DK volt.

A 2018 június 7.-én a délutáni órákban több hullámba lehullott csapadék, heves intenzitású zápor formájában zúdult több hullámban a községre és tartott mintegy másfél órán át. A hirtelen felmelegedés miatt alakult ki a nagyon erős zivatar jellegű esőzés. A zivatarfront által érintett területen a rövid idő alatt lehullott csapadék mennyisége meghaladta az időszakra jellemző átlagos csapadékmennyiséget. Ez a csapadékmennyiség vizsgált területről kapott információ szerint meghaladta a 50 mm-t. A község területétől K-i irányból a művelt mezőgazdasági területről a domborzati viszonyok miatt a csapadékvíz nagy lefolyási sebességgel ért a lakott terület határára, megbontotta a bevezető burkolt utak és földutak felületét, padkáját, árkat. A megbontott burkolt felületű utaknál a keréknyomokban több kisebb-nagyobb kimosást okozott.

Nagy tömegű iszapot, törmeléket sodort magával és hordott le a lakott terület mélyebb részei felére feliszapolva több árkot és útfelületet.



A rendkívüli csapadékmennyiség lefolyása során megrongálta a Temetői utat és a mélyterületre érve lerakta hordalékát. A károsodás erre a területre koncentrált. Igen nagy csapadékvíz elfolyás terhelte a külterületi Zala község felé vezető úton lévő híd átfolyási keresztmetszetét. A hídhoz érkező csapadékvíz mennyisége átfolyani nem tudott, így a faszervezetű elmosta. Jelenleg a forgalmi kapcsolat a két terület között szünetel.

Az átvonult zivatarfront Ny-K -i irányban mozgott, és a teljes települést érintve vonult el.

A zivatarfront által érintett területen a zivatar ideje alatt lehullott csapadék mennyisége és lefolyási sebessége miatt nem tudott a talajba beszivárogni ilyen rövid idő alatt, de ebben közrejátszott az a tény is, hogy a kártételt megelőző időszak is csapadékos volt és a talaj felső rétege már telítődött csapadékvízzel.

Ez utóbbi zivataros tevékenység okozta károkat tekintettük meg és mértük fel az Önkormányzat polgármesterével.

A megbontott területek helyzete azonnali intézkedést, további kárelhárítást követel meg. A vízkár elleni védekezést megkezdte a község lakossága a zivatar elvonulása után.

A kárelhárítást teljes körűen az Önkormányzat végrehajtani nem tudja ezért pályázik a vis maior támogatásra.

B., Részletes megállapítások az utak káiról:

A vihar és vízkárokról helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv készült 2018 június 19.-én. A felmérés mennyisége a károsodott terület hosszából, szélességi méretéből és a helyszínen felmért károsodásokból lett megállapítva. A burkolatjavítást pedig a javítható felületek felmérése alapján határoztuk meg. A csapadékvíz lefolyás okozta kártételéről fényképfelvételek készültek.

B1., Bálványos 239/1 hrsz területen árok feliszapolódás miatti vis maior kár helyreállítása

A községközponttól Ny-ra lévő Dózsa György utca a terület legmélyebb részén terül el. Itt alakult ki a Bálványosi patak mint időszakos vízfolyás. Ezen utca árkában rakódott le a legtöbb hordalék, sár és iszap. Az elfolyó csapadékvíz az utca burkolatában kárt nem okozott.

A lefolyó csapadékvíz okozta károk az útburkolat melletti padkafelületen is jelentkeztek, vagyis a padka feltöltődött hordalékkal.

A helyszíni felmérés időpontjában is láthatóak az árokban lerakodott törmelék-feltöltések. Ezek a későbbiekben normál körülmények között levezetendő csapadékvíznél okozhatnak akadályt.

A padkán lévő hordalékot, köves földanyagot és egyéb törmeléket össze kell gyűjteni járműre rakva elszállítani vagy depóniába vagy az Önkormányzat által kijelölt földútra annak feljavítására. Az összegyűjtött anyag felhasználható még a burkolat melletti földfelületek rendezésére az útpadka helyreállításra.

A padka felülete: $500 \times 1,50 = 750 \text{ m}^2$, Törmelékes anyag mennyisége $0,15 \text{ m}$ átlagos vastagság figyelembe vételével 113 m^3 .

Az árok akadálymentes vízvezetésének biztosítása miatt gép erővel azt ki kell kotorni teljes hosszban, mivel konkrét keresztmetszeti felvétel nem készült a



kotrásra becsült időt, a várható gépköltséget arányosítottuk az elvégzendő árok hosszához.

A vis maior munka költségvetése

1.,	A feltöltődött törmelékes földpadka gréderes lenyese, a kikerült anyag járműre rakásával, elszállításával együtt 113 m ³ .	4290.-	484.770.-Ft
2.,	Vízlevető árok gépi kotrása, hordalék járműre rakása és elszállítása. 500 fm.	2790.-	1.395.000.-Ft
		Nettó költség:	1.879.770.-Ft
		ÁFA 27%	507.538.-Ft
	Várható vis maior helyreállítási költség		2.387.308.-Ft

B2., Bálványos 54 hrsz út területen vis maior kár helyreállítása

Az 54 hrsz út a Temetőhöz vezető szilárd burkolatú útszakasz.

Az útburkolatot megbontott csapadékvíz a község fő utcáján keresztül vitte le hordalékát a Bálványosi patakhoz.

A meredek útszakasz burkolatának felülete megbomlott, padka kimosódott, lemosódott. Az út hossza 330 méter és szélessége 3,00 méter. Az útszakasz teljes hosszában jelentkezi a burkolat károsodás Jellemzően az felső réteget mosta el a víz és helyenként az alapburkolatig elbontotta. Olyan károsodás nélküli útszakaszt ahol beavatkozni nem szükséges a nem tudtam az utcában meghatározni, ezért a teljes felület kárelhárítását határoztam meg.

A kártétel alapján a helyreállításhoz elvégzendő munkák:

A munkák elvégzéséhez a területet kell szabaddá tenni a felmagasodott útpadkáról a törmeléket felszedve , járműre rakva elszállítani az Önkormányzat által kijelölt helyre. $330 \cdot 1,50 \cdot 0,15 = 74,3 \text{ m}^3$.

Burkolat kátyúinak körülvágásos kitisztítása, pergő részek eltávolítása, a kátyú kitöltése Z15/35 és NZ5/12 eruptív zúzottkővel, behengerlése, tömörítése. Felmért felület 287 m^2 Szükséges anyagmennyiség $287 \cdot 0,15 = 43 \text{ m}^3$..

Kisebb mélyedésű kátyúk körülvágása, kiigazítása, emulziós alákenése és AC11 jelű aszfaltanyag bedolgozása 178 m^2 felületen.

Az út profilja 200 m hosszban a kimosások miatt teljesen változó és egyenetlen felületű lett. Egyoldali esést a burkolat javítással ki kell alakítani és ez a profil biztosítani fogja az árkos csapadékvíz elvezetését is. Profilozásos javítás anyagszükséglete $200 \cdot 1,50 \cdot 0,20 = 60 \text{ m}^3$. Beépítendő anyag Z35/80 alapkö kiékelve Z35/50 és Z15/25 kövel.

Rácsos folyóka tisztítása és a keresztirányú víz elvezetés kialakítása $2 \cdot 4 \text{ m}$ hosszban. Összesen 5 helyen kell ezt a profilt kialakítani kb 50-50 m-ként.

A teljes hosszában profilozott pályát le kell söpörni, pergő részeket eltávolítani és aszfaltozás előtt a bitumen-emulziós alápermetezést elvégezni 1230 m^2 -en..

AC11 aszfaltburkolat terítése teljes felületen 5 cm vtg-ban gépi bedolgozással az 1230 m^2 felületen. ($300 \cdot 3 + 11 \cdot 30 \text{ m}^2$)



A törmelékkel feltöltött útárok javítását, kitisztítását el kell végezni gépi erővel a 320 m hosszban.

A helyreállított útárok mellé a padkarendezéssel 0,50 m szélességben a forgalombiztonság javítása miatt 10 cm vastagságban javított földpadkát javasolt beépíteni. Ez meggátolja az újabb kimosást ha az Önkormányzat a fenntartás keretében elvégezteti a kialakított útprofil egységes felületét. A keresztirányú profil biztosítása esetén a csapadékvíz nem csak hosszirányban tud lefolyni a burkolatról hanem keresztirányú elfolyásával nem alakul ki a burkolatszélek elmosása.

A vis maior munka költségvetése:

1.,	Földpadka lenyesése anyag elszállításával 74,3 m ³ .	4290.-	318.747.-Ft
2.,	Burkolati kátyúk megszüntetése zúzottkővel 43 m ³ .	12500.-	537.500.-Ft
3.,	Burkolati kátyúk megszüntetése aszfaltanyaggal 178 m ²	4400.-	783.200.-Ft
4.,	Útpálya profilalakítása 60 m ³	12500.-	750.000.-Ft
5	Keresztirányú víz elvezetéshez és rácsos folyókatisztítás 5 db	69500.-	347.500.-Ft
6.,	Pályatisztítás és bitumen emulziós permetezés 1230 m ² -	520.-	639.600.-Ft
7.,	AC11 aszfaltburkolat terítése gépi erővel, behengerléssel 1230 m ²	4400.-	5.412.000.-Ft
8.,	Útárok kotrással való helyreállítása 320 fm	2790.-	892.800.-Ft
9.-	Javított földpadka készítése 33 m ³	12500.-	412.500.-Ft
		Nettó költség:	10.093.847.-Ft
		ÁFA 27%	2.725.339.-Ft
	Várható vis maior helyreállítási költség		12.819.186.-Ft

B3., Bálványos külterületi 098 hrsz területen híd vis maior kár helyreállítása

A zivataros tevékenység eredményeként a vízfolyáson lévő híd alapja, felszerkezete megsemmisült. A terület törmelékkel, sárral és egyéb szennyeződéssel



borított. A hidon átvezető útpálya földút volt, de alatta a felszerkezet fagerendás megoldással volt kialakítva.

Helyreállítás során javasolható s a kétoldali beton felmenőfal elkészítése után acél szádlemezes fedés és erre helyezett szilárd köburkolat. Ugyanezen megoldással ROCLA csőáteresz lehelyezés betonacél vázas monolit előfejekkel rézsús kialakítással. Ugyancsak alkalmazható TUBOSIDER acéllemezes áteresz építés.

A csőbeépítéses megoldás lehet egycsöves kb. Ø 2000 mm átmérővel, vagy kétcsöves de akkor kisebb átmérőjű cső is szóba jöhet. A megoldást a patak vízfolyásának szintje határozza meg.

Mindezen megoldások hangsúlyozottan csak ideiglenes jellegűek. Csak ideiglenes forgalmi kapcsolatot biztosítanak Zala község felé.

Végleges megoldás csak műszaki terv alapján adott vízjogi engedéllyel építhető az adott szelvényben. Az alaptetek kialakításához pedig talajmechanikai szakvéleményt is a kell készíttetni.

A vis maior munka becsült várható költsége 45 m² híd vagy útfelületig.:

Ideiglenes megoldás esetén csőszerkezettel 45 m² útfelületig 11-12 millió Ft

Végleges hídszerkezet építéssel 45 m² hídfelületig 23-26 millió Ft

Ezeket az összesítő táblázatban nem szerepeltetem.

Összesítő táblázat:

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
B1	Bálványos 239/1 hrsz területen árok feliszapolódás	2.387.308.-
B2	Bálványos 54 hrsz út területen	12.819.186.-
	Vis maior károk összesen	15.206.494-

C., Nyilatkozat:

Alulírott Endrédi János szakértő nyilatkozom arról, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok. Nyilvántartási számom: 14-0019. Útépítés, útfenntartás és forgalom szervezési területen rendelkezem szakértői engedéllyel.

A rendelet 4§ (4) bekezdésére hivatkozva aláírással igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő Önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok.

Kaposvár, 2018 július 19.

Endrédi János
okl. mérnök, okl. szakmérnök
SZÉM-1/14-0019

ELŐTERJESZTÉS
vis maior kérelem benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. júniusi nagy esőzések miatt egyes útszakaszok károsodtak, ezért a vis maior eseményt az EBR rendszerben rögzítettük a 9/2011. (II.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A szükséges mellékleteket pedig 40 napon belül kell rögzíteni, illetve csatolni. Műszaki szakértő került megkeresésre. Szükség van a vis maior kérelem határidőben történő benyújtására, melyhez szükséges a Testület döntése.

Határozati javaslatok:

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (VII. .) Kt.határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Endrédi János szellemi szabadfoglalkozású mérnök (7400 Kaposvár, Kanizsai u.74.) által a 2018. június 7-én bekövetkezett útburkolatokban, árokburkolatban okozott vis maior kár felmérés, szakmai tanácsadás és szakvélemény készítésére 250.000,- Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartalékának a terhére.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: értelem szerint

**Bálványos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (VII. .) Kt.határozata**

Bálványos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 7-én bekövetkezett útburkolatokban, árokburkolatban okozott vis maior károk helyreállítására

1. *vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be a*
 - a. *Dózsa György utca (239/1 hrsz) a feltöltődött törmelékes földpadka grédes lenyesésére, a kikerült anyag elszállításával az árok feliszaposodás helyreállítására, a vízelvezető árok gépi kotrására, hordalék elszállítására,*
 - b. *Temetőhöz vezető út (54 hrsz) földpadka lenyesésére, burkolati kátyúk megszüntetésére zúzott kővel aszfaltanyaggal, útpálya profilalakítására, keresztirányú víz elvezetéshez rácsos folyókatisztításra, pályatisztításra és bitumen emulziós permetezésre, AC11 aszfaltburkolat gépi erővel történő terítésére, behengerelésre, útárok kotrással való helyreállításra, javított földpadka készítésére.*
 - c. *A Dózsa György utca, Temetőhöz vezető út (239/1 hrsz, 54 hrsz) szakvélemény készítésére,*
 - d. *A Dózsa György utca, Temetőhöz vezető út (239/1 hrsz, 54 hrsz) műszaki ellenőrzés költségére.*
2. *A képviselő-testület nyilatkozik, hogy káreseményekhez kapcsolódó ingatlanokra vonatkozóan biztosítással nem rendelkezik.*
3. *A képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.*
4. *A képviselő-testület nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet csak részben tudja megoldani, ezért a vis maior keret terhére támogatást kér. A szakértői vélemény figyelembe vételével a megállapított helyreállítási költségvetés az alábbiak szerint alakul:*
 - a.) *a helyreállítási összköltsége: 15.645.473,- Ft*
 - b.) *az igényelt támogatás összege: 14.080.925,- Ft,*

c.) a saját erő összege:

1.564.548,- Ft

5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy

- adósságrendezési eljárás alatt nem áll,
- a helyreállítási munkákkal kapcsolatban még nem nyújtott be pályázatot,
- a műszaki szakértő független az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől.

Felelős: Sebestyén Gyula polgármester

Határidő: 2018. július 23.

Bálványos, 2018. július 19.

Sebestyén Gyula sk.
polgármester