

TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS

Felhasználó Fodor Autó Kft. 8600 Siófok Fő u. 264. Tel.: Fax: Email: fodora@fodorauto.hu Ügyintéző: Deákné Fodor Andrea		Ügyfél Tel.: Fax: Email: Ügyintéző:	
Vonatkoztatási idő: 2022.08.01.		Adatverzió: H-2022/08	
		Értékelés száma: 1022	
Eurotax kód: 1981F020 Márka: DACIA (RO) Modell: Duster 2013-2018 Típus: Duster 1.6 Cool	Rendszám <i>NXG-772</i> Alvázsám Motorszám Szín:		
Kivitel / ajtók / ülések: KOM / 5 / 5 Gyártás kezdete/vege: 2015.09.01. - 2016.03.31. Hengerűrtartalom[cm ³]: 1598 Teljesítmény [kW]: 84 Motortípus: Otto-benzin Euro norma: EURO VI Váltó: 5 fokozatú Manuális Össztömeg [kg]: 1697 Tengelytáv [mm]: 2674	Első forg. helyezés: 2016.11 Jármű kora hónapokban: 70 Futásteljesítmény [km]: 62 795 Átlagos futásteljesítmény [km]: 80 500 Futásteljesítmény különbség [km]: -17 705 Állapot osztály: 4 Tulajdonosok száma: 1 Műszaki vizsga:		
Utolsó új ár [Ft]: 3 260 000		Új ár extrákkal (2016.03) [Ft]: 3 260 000	
		Vételi ár ÁFA-val [Ft]	
Eurotax árjegyzés		3 382 000	
Hónapkorrekció		71 000	
Km korrekció		170 000	
Korrekciókkal számított ár		<u>3 623 000</u>	
Korrekciók		-362 000	
Értékcsökkentő tényezők		-250 000	
Extrafelszereltség		0	
Kiszertelt felszereltség		0	
Értéknövelő tényezők		0	
Fentiek számítási eredménye		<u>3 011 000</u>	
Vételi ár ÁFA-val		3 011 000	


FODOR AUTO KFT.
 8600 Siófok, Fő u. 264.
 Tel.: 84/313-722, Fax: 84/313-557
 Számlasz: 11743040-2005192

[Handwritten signature]

Korrekciók		Összeg [Ft]
Jármű állapot korrekció (állapot kategória: 4)	-10,0 %	-362 000
Korrekciók összesen		-362 000
Értékcsökkentő tényezők		Összeg [Ft]
karosszéria sérülések javítása, matrica eltávolítás, polírozás	250 000	100 % -250 000
Értékcsökkentő tényezők összesen		-250 000
Szériafelszereltség		
Acél keréktárcsák: 16" ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló] Fejtámlák elöl: aktív ['ostorcsapás-effektus' megelőzésére] Fordulatszámérő Gyerekülés előkészítés [ISOFIX] Indításblokkoló Keréknymás ellenőrző rendszer Külső visszapillantó tükrök belülről állíthatók Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elöl Pótkerék: pótkerék helyett abroncsjavító készlet Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus Színezett üvegek	Elektromos ablakemelők elöl Fejtámlák elöl-hátul [5 db] Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Garancia: 3 év / 100.000 km Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés Kárpit: szövet Központi zár távirányítással Légkondicionáló berendezés [AC] Mikrofilter [por-és pollenzűrő] Rádió-előkészítés Szervokormánymű Tetőcsomagtartó sín	